

## **Information zur Hängung und Ausbesserung der Wände.**

Bei den meisten Wänden sind Stahlnägel die beste Lösung.  
Wenn es geht, nicht bohren, wir verfügen über ein Hängesystem und die dazugehörigen Haken aber keine Schnüre. Die Schnüre müssen Schlaufen haben.

### **Nach der Ausstellung:**

1. Alle Dübel und Nägel müssen entfernt werden.
2. Die Löcher müssen zu gespachtelt werden. Dafür nur die von uns bereit gestellte Gipsspachtel verwenden. Keine Spachtelmasse aus der Tube.
3. Wenn die Spachtelmasse etwas angezogen ist, mit einem feuchten Schwamm die überschüssige Spachtelmasse wegreiben.  
Keine Buckelpiste fabrizieren!
4. Die verspachtelten Löcher mit weißer Farbe austupfen.  
Dafür nur die in der Küche stehende Farbe verwenden.

Zum Schluss eine Bitte:

**Übrig bleibendes Material nicht liegenlassen!**